







电源电气图	
标号	描述
W140-N	监测系统电源线零线
W140-L	监测系统电源线火线
K1	空开：DZ47-60
P1	电源：HDR-30-24
K1	
N-IN	220V电源零线输入
L-IN	220V电源火线输入
N-OUT	220V电源零线输出
L-OUT	220V电源火线输出
P1	
N-IN	220V电源零线输入
L-IN	220V电源零线输出




控制器—AP 供电电气图	
标号	描述
P1	电源: HDR-30-24
M1	叶片监测控制器: DEC-DAQ-06A
M2	AP: USR-DR404
P1	
V-	24V 电源输出负极
V+	24V 电源输出正极
M1	
PE	叶片监测器PE 口
24V	叶片监测器电源输入正极
GND	叶片监测器电源输入负极
M2	
V-	AP 电源负极
V+	AP 电源正极



控制器—AP 电气图	
标号	描述
M1	叶片监测控制器 (DEC-DAQ-06A)
M2	无线AP: USR-DR404
M1	
LAN	叶片检测器网口
M2	
LAN	AP 网口
WAN	AP 天线接口



控制器中继端子台电气图	
标号	描述
M1	叶片监测控制器 (DEC-DAQ-06A)
T2	DB25中继端子台
M1	
DB25-2	叶片监测控制器DB25接口
T2	
DB25-2	DB25中继端子台DB25接口



		传感器—中继端子台电气图	
		标号	描述
		W617.1—PT1000—灰	双轴振动传感器1(W617.1)温度信号线
		W617.1—PT1000—白	双轴振动传感器1(W617.1)温度信号线
		W617.1—GND—棕	双轴振动传感器1(W617.1) GND线
		W617.1—Y	双轴振动传感器1(W617.1) Y向信号线
		W617.1—Z	双轴振动传感器1(W617.1) Z向信号线
		W617.1—PE	双轴振动传感器1(W617.1) PE线
T2		W617.2—PT1000—灰	双轴振动传感器2(W617.2)温度信号线
23	DB25中继端子台引脚	W617.2—PT1000—白	双轴振动传感器2(W617.2)温度信号线
3	DB25中继端子台引脚	W617.2—GND—棕	双轴振动传感器2(W617.2) GND线
15	DB25中继端子台引脚	W617.2—Y	双轴振动传感器2(W617.2) Y向信号线
22	DB25中继端子台引脚	W617.2—Z	双轴振动传感器2(W617.2) Z向信号线
8	DB25中继端子台引脚	W617.2—PE	双轴振动传感器2(W617.2) PE线
10	DB25中继端子台引脚	W617.3—PT1000—灰	双轴振动传感器3(W617.3)温度信号线
21	DB25中继端子台引脚	W617.3—PT1000—白	双轴振动传感器3(W617.3)温度信号线
9	DB25中继端子台引脚	W617.3—GND—棕	双轴振动传感器3(W617.3) GND线
20	DB25中继端子台引脚	W617.3—Y	双轴振动传感器3(W617.3) Y向信号线
2	DB25中继端子台引脚	W617.3—Z	双轴振动传感器3(W617.3) Z向信号线
14	DB25中继端子台引脚	W617.3—PE	双轴振动传感器3(W617.3) PE线
5	DB25中继端子台引脚	T2	DB25中继端子台
19	DB25中继端子台引脚	T2	
7	DB25中继端子台引脚	4	DB25中继端子台引脚
18	DB25中继端子台引脚	16	DB25中继端子台引脚
6	DB25中继端子台引脚	11	DB25中继端子台引脚
17	DB25中继端子台引脚	25	DB25中继端子台引脚
		13	DB25中继端子台引脚
		24	DB25中继端子台引脚
		12	DB25中继端子台引脚